

Sjekkliste ved eventuelle feil:

Problem:	Mulig årsak:	Løsning:
Maskinen vil ikke starte.	Maskinen er ikke koblet til.	Sjekk at støpselet ikke har løsnet fra veggkontakten.
	Maskinen er ikke koblet til.	Sjekk at elektrisk ledning ikke har løsnet fra maskinen.
	Skade på elektrisk ledning, bryter eller motor.	Kontakt forhandler.

Maskinen suger dårlig, men kun når slangen er tilkoblet.	Blokkering i slangen.	Fjern blokkering.
	Blokkering i rør.	Fjern blokkering.
	Blokkering i munnstykke.	Fjern blokkering.

Problem:	Mulig årsak:	Løsning:
Maskinen suger dårlig, selv uten påmontert slange.	Motorkuppelen er ikke plassert riktig på beholderen og maskinen suger falsk luft.	Kontroller at sporet under motorkuppelen ligger over kanten på beholderen - hele veien rundt.
	Full pose og/eller tette filter.	Skift pose og filter.
	Sateen-filteret er ikke vasket.	Vask Sateen-filter.

Motorkuppel blir varm eller det lukter brent.	Slange, rør eller munnstykke har tetnet.	Fjern eventuelle blokkeringer.
	Pose og/eller filter har tetnet.	Skift pose og/eller filter.
	Drivremmen til det motoriserte gulvmunnstykket er slitt eller ødelagt.	Skru av bunnplaten på det motoriserte gulvmunnstykket og skift drivrem.

Problem:	Mulig årsak:	Løsning:
Valsen til det motoriserte gulvmunnstykket går ikke rundt.	Den elektriske ledningen til det motoriserte gulvmunnstykket er ikke tilkoblet.	Sjekk at koblingen i begge ender ikke har løsnet.
	Drivrem er slitt av eller ødelagt.	Skru av bunnplaten på det motoriserte gulvmunnstykket og skift drivrem.
	En gjenstand eller teppestrå sitter fast rundt valsen eller drivverket.	Skru av bunnplaten på det motoriserte gulvmunnstykket og fjern gjenstand eller teppestrå.

Det motoriserte gulvmunnstykket suger dårlig og er vanskelig å skyve på teppet.	Tett luftkammer.	Skru av bunnplaten på det motoriserte gulvmunnstykket og fjern blokkering.
	Slange, rør, munnstykket, pose og/eller filter er tett.	Fjern blokkeringer og/eller skift pose og filter.
	For lange tråder i teppet eller undersiden av teppet løsner fra gulv.	Åpne luftregulatoren på håndtaket.